




KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

1. Ne járkáljon a Cserepeken, kivéve, ha mindenképpen szükséges.
2. Ha valamilyen oknál fogva mégis rá kell lépnie a Cserepekre, a Cserepek behorpadásának vagy egyéb sérülésének elkerülése érdekében viseljen puha talpú cipőt.
3. Cserép profilok legalsó pontjaira helyezze lábait a Cserepek orránál.
4. A környező fákról lehulló leveleket és egyéb szennyeződésekét vízsugárral tudja eltávolítani.
5. Konzultáljon a magyarországi importőrrel, ha bármilyen tisztítószerrel óhajt használni a Cserepek letisztításához.



Amennyiben bármilyen sérülést, rongálódást észlel, kérjük, forduljon a tetőfedő rendszer magyarországi importőréhez, a Holimex Kft.-hez.